HelloGutachten
KFZ-Sachverständigenbüro

0212 – 23 36 88 99
0176 – 640 17 480
info@hellogutachten.de
hellogutachten.de

Haftpflichtschaden

Aktenzeichen

Datum

Hersteller

Modell

Anspruchsteller

Herr Max Mustermann

Sachverständiger

Marc Linge

Fahrzeuglackierermeister

HelloGutachten
KFZ-Sachverständigenbüro

0212 – 23 36 88 99
0176 – 640 17 480
info@hellogutachten.de
hellogutachten.de

Fahrzeug nicht zugelassen

Aktenzeichen

Zusammenfassung

Schadenhöhe	Reparaturkosten ohne MwSt.	0
	Schadenhöhe ohne MwSt.	0
	Schadenhöhe inkl. MwSt. (0)	**0**
Reparatur	Reparaturkosten inkl. MwSt. (0)	0
Fahrzeugwert	Wiederbeschaffungswert	ausreichend

HelloGutachten
KFZ-Sachverständigenbüro

0212 – 23 36 88 99
0176 – 640 17 480
info@hellogutachten.de
hellogutachten.de

Beteiligte, Besichtigungen & Auftrag

Anspruchsteller	Name	Herr Max Mustermann
	Vorsteuerabzug	unbekannt
Auftrag	Datum	
	Erteilt durch	Max Mustermann (Anspruchsteller)

Gemäß Auftrag wurde das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Beweissicherung und Feststellung der Schadenhöhe besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt.

HelloGutachten
KFZ-Sachverständigenbüro

0212 – 23 36 88 99
0176 – 640 17 480
info@hellogutachten.de
hellogutachten.de

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung 2
Beteiligte, Besichtigungen & Auftrag 3
Inhaltsverzeichnis 4
Fahrzeugdaten 5
- Fahrzeug 5
- Zustand 5
- Airbags 5
- Quelle der technischen Daten 5

Instandsetzungskosten 6
- Grundlage der Instandsetzungskostenermittlung 6
- Beilackierung nicht erforderlich 6
- Instandsetzung/Ersatz von Kunststoffteilen 6
- Reparaturkostenkalkulation 7
- Reparaturrisiken 7
- Wiederbeschaffungswert (ausreichend) 7
- Merkantiler Minderwert (keiner) 7
- Restwertermittlung (keine) 7

Gutachtenfertigstellung 8
Fotoanlage 9

HelloGutachten
KFZ-Sachverständigenbüro

0212 – 23 36 88 99
0176 – 640 17 480
info@hellogutachten.de
hellogutachten.de

Fahrzeugdaten

Fahrzeug

Amtliches Kennzeichen	*nicht zugelassen*
Erstzulassung	*nicht zugelassen*
Fahrzeugart	
Achsen	

Zustand

Airbags

Durch das Schadensereignis wurden die Airbags im Fahrzeug nicht ausgelöst.

Quelle der technischen Daten

Der Fahrzeugschein konnte dem Gutachter nicht vorgelegt werden.

HelloGutachten
KFZ-Sachverständigenbüro

0212 – 23 36 88 99
0176 – 640 17 480
info@hellogutachten.de
hellogutachten.de

Instandsetzungskosten

Grundlage der Instandsetzungskostenermittlung

Die Instandsetzungskostenkalkulation wurde mittels Datenfernübertragung auf einer EDV-Anlage erstellt.

Die ausgewiesenen Arbeitswerte (AWs) einschließlich zugehöriger Verbund-AW für die zu ersetzenden Konstruktionsteile entsprechen den Empfehlungen des Herstellers.

Die Arbeitswerte für Ausbeul- und Richtarbeiten wurden aufgrund des erforderlichen Arbeits-aufwandes durch den Sachverständigen vorgegeben.

Die erkannten Beschädigungen am Fahrzeug sind in der beigefügten Kalkulation im Einzelnen bezeichnet. Die als Prüfen „P“ aufgeführten Positionen liegen direkt im Schadenbereich, hier konnte der genaue Schadenumfang bei der Besichtigung nicht eindeutig abgeschätzt werden.

Der vorgegebene Reparaturweg gewährleistet die kostengünstigste Instandsetzung unter wirtschaftlich vertretbaren Gesichtspunkten und technischen Voraussetzungen.

Die angegebenen Ersatzteilpreise entsprechen den Herstellerrichtpreisen. Eine Preisbindung besteht nicht, sodass gegebenenfalls Preisabweichungen bei den einzelnen Positionen möglich sind. Siehe dazu auch in der Kalkulation unter „Legende“.

Hinweis:

Bei der Besichtigung und Überprüfung des Fahrzeugs waren keine weiteren Schäden erkennbar. Sollten nach (weiterer) Demontage und/oder Vermessung weitere Schäden festgestellt werden, so ist unbedingt der Sachverständige zwecks eventueller Nachbesichtigung zu informieren. Hierbei sind die ausgewechselten Ersatzteile bis zur Nachbesichtigung und Überprüfung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Beilackierung nicht erforderlich

Aufgrund des Schadenbildes ist eine Beilackierung angrenzender Teile nicht erforderlich.

Auch in Anbetracht des Farbtones " " sowie insbesondere unter Berücksichtigung des konkreten Schadenbildes ist es möglich, die Lackierung so durchzuführen, dass ein eventueller Farbtonunterschied nicht mehr wahrnehmbar ist.

Instandsetzung/Ersatz von Kunststoffteilen

Das vorliegende Schadensbild erfordert keine gesonderte Analyse der Wirtschaftlichkeit zwischen dem Ersatz oder der Instandsetzung von Kunststoffbauteilen.

HelloGutachten
KFZ-Sachverständigenbüro

0212 – 23 36 88 99
0176 – 640 17 480
info@hellogutachten.de
hellogutachten.de

Reparaturkostenkalkulation

Reparaturrisiken

Im angetroffenen Zustand ließ die Schadenaufnahme eine ausreichende Schadenfeststellung zu. Wesentliche Reparaturrisiken sind nicht gegeben. Sollten sich dennoch im Rahmen der Reparaturdurchführung weitere, wesentliche unfallbedingte Schäden herausstellen, die von den aufgeführten Reparaturkosten abweichen, so ist der Sachverständige umgehend zu informieren und die zusätzlich beschädigten Teile aufzubewahren. Im Falle der Nachbesichtigung erfolgt ein Gutachtennachtrag.

Wiederbeschaffungswert (ausreichend)

Der Wiederbeschaffungswert ist hier ohne Bedeutung, da der Wert des Fahrzeuges noch deutlich über den Instandsetzungskosten liegt.

Merkantiler Minderwert (keiner)

Aufgrund der Schadenart und des Schadenumfangs sind die Voraussetzungen für einen merkantilen Minderwert nicht gegeben.

Restwertermittlung (keine)

Auf die Ermittlung eines Restwertes wurde in Anbetracht der hohen Differenz zwischen dem zu erwartenden Wiederbeschaffungswert und den voraussichtlichen Reparaturkosten verzichtet.

HelloGutachten
KFZ-Sachverständigenbüro

0212 – 23 36 88 99
0176 – 640 17 480
info@hellogutachten.de
hellogutachten.de

Gutachtenfertigstellung

Dieses Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Lichtbilder wurden dem Originalgutachten sowie der Gutachtenkopie beigefügt.

Dieses Gutachten umfasst:

- 14 Seiten
- 11 Fotos

Solingen, den 17.08.2026

Der Sachverständige

Marc Linge

Fahrzeuglackierermeister

HelloGutachten
KFZ-Sachverständigenbüro

0212 – 23 36 88 99
0176 – 640 17 480
info@hellogutachten.de
hellogutachten.de

Fotoanlage

Foto 1

© HelloGutachten GbR

Foto 2

© HelloGutachten GbR

0212 – 23 36 88 99
0176 – 640 17 480
info@hellogutachten.de
hellogutachten.de

Foto 3

© HelloGutachten GbR

Foto 4

© HelloGutachten GbR

0212 – 23 36 88 99
0176 – 640 17 480
info@hellogutachten.de
hellogutachten.de

Foto 5

© HelloGutachten GbR

Foto 6

© HelloGutachten GbR

0212 – 23 36 88 99
0176 – 640 17 480
info@hellogutachten.de
hellogutachten.de

Foto 7

© HelloGutachten GbR

Foto 8

© HelloGutachten GbR

0212 – 23 36 88 99
0176 – 640 17 480
info@hellogutachten.de
hellogutachten.de

Foto 9

© HelloGutachten GbR

Foto 10

© HelloGutachten GbR

HelloGutachten
KFZ-Sachverständigenbüro

0212 – 23 36 88 99
0176 – 640 17 480
info@hellogutachten.de
hellogutachten.de

Foto 11